


## 改善箇所説明図



注：  内はプログラムを書き換える部品を示す。

ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像信号の伝送が途切れることがある。  
そのため、サラウンドビューカメラの映像が映らなくなり、車両の直左映像（左ハンドル車にあっては車両の直右映像）が確認できず、保安基準に適合しないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ドライバーアシストシステムコントロールユニットのプログラムを、対策プログラムが準備できた車両から順次書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の中心部に黄色ペイントを塗布する。