

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和8年2月26日

リコール届出番号	外-4147	リコール開始日	令和8年2月26日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	操舵装置 (ステアリングギヤボックスコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリングにおいて、ステアリングギヤボックスコントロールユニットのソフトウェアの設計検討が不十分なため、ステアリングモーターセンサーが故障した際、補助センサーが正しい情報を電動制御モーターに伝えず、ステアリングアシスト機能が不安定になることがある。そのため、走行中、操舵力が増大するほか、ステアリングホイールに振動が発生し、最悪の場合、ステアリングホイールが意図せず旋回するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ソフトウェアを対策プログラムに書き換える。 なお、上記措置は以下のいずれかにより行う。 - 販売店に入庫し、診断機に接続することにより実施する。 - 準備が整い次第、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールする。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に対する周知のための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクトメール等で通知する。または、車両にインカーコミュニケーションメッセージを送信する。</li> <li>・自動車特定整備事業者: 使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌に掲載しない。</li> <li>・弊社ホームページに記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3AA-32GP20	「BMW X3 20 xDrive」	WBA32GP0509019576 ~ WBA32GP0X09178111 令和7年4月8日 ~ 令和7年8月28日	11	
			WBA32GP0509X96808 令和6年9月5日	1	
			WBA32GP0609Y72777 ~ WBA32GP0909Y97821 令和6年11月11日 ~ 令和6年12月2日	3	
BMW	3CA-12GR20	「BMW X3 20d xDrive」	WBA12GR0X09019500 ~ WBA12GR0609200738 令和7年4月8日 ~ 令和7年9月16日	480	
			WBA12GR0109X82246 ~ WBA12GR0709X83773 令和6年8月21日 ~ 令和6年8月23日	2	

	3CA-12GR20	「BMW X3 20d xDrive」	WBA12GR0109Y15732 ～ WBA12GR0009Y97243 令和 6 年 9 月 23 日 ～ 令和 6 年 12 月 2 日	52	
			WBA12GR0009Z11819 ～ WBA12GROX09Z38686 令和 7 年 1 月 16 日 ～ 令和 7 年 2 月 4 日	3	
	3AA-72GP30	「BMW X3 M50 xDrive」	WBA72GP0009019535 ～ WBA72GP0309197407 令和 7 年 4 月 8 日 ～ 令和 7 年 9 月 11 日	187	
			WBA72GP0009Y74249 令和 6 年 11 月 12 日	1	
(計 3 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 6 年 8 月 21 日 ～ 令和 7 年 9 月 16 日	合計 740 台		

**【備考】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。