

連絡先： 国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号：03-5253-8111 内線：42361
 国土交通省ホームページアドレス：<https://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年2月25日

リコール届出番号	5779	リコール開始日	令和8年2月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 豊田自動織機 取締役社長 伊藤 浩一 問い合わせ先：トヨタL&Fカンパニー 品質保証部 TEL : 0566-53-7200		
不具合の部位（部品名）	①尾灯、制動灯、後退灯 ②後部反射器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型特殊自動車のフォークリフトにおいて、 ①尾灯、制動灯および後退灯の設計指示が不適切なため、全高2.0mを超える車両に尾灯、制動灯および後退灯を備えていないものがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。 ②後部反射器の設計検討が不十分なため、車両最外側から後部反射器の最外縁までの距離が400mmを超えるものがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	①全高2.0mを超える車両に、尾灯、制動灯、後退灯を備える。 ②全車両、後部反射器の取付けブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	社内調査による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：直接訪問または、電話にて連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善措置済車には、フロントプロテクターの前面にNo. 5779のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	3FBK5	「トヨタ フォークリフト」	3FBK5-10558 ～ 3FBK5-10703 平成13年3月19日 ～ 平成14年12月27日	2台	②
	ZAF-A3FBK5		A3FBK5-11261 ～ A3FBK5-11472 平成28年3月1日 ～ 令和3年3月11日	2台	②
			A3FBK5-11139 平成24年11月15日	1台	①
	3FBK9		3FBK9-10098 ～ 3FBK9-10864 平成8年12月11日 ～ 平成16年6月25日	8台	②
	ZAF-A3FBK9		A3FBK9-11083 ～ A3FBK9-12426 平成18年6月27日 ～ 令和5年7月17日	20台	②
			A3FBK9-12283 ～ A3FBK9-12466 令和3年12月20日 ～ 令和6年2月2日	2台	①

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	3FB9	「トヨタ フォークリフト」	3FB9-10017 ～ 3FB9-11065 平成8年9月6日 ～ 平成18年5月22日	394台	①
	ZAF- A3FB9		A3FB9-11080 ～ A3FB9-12536 平成18年7月11日 ～ 令和7年5月14日	630台	①
	3FG9		3FG9-10012 ～ 3FG9-10490 平成9年3月28日 ～ 平成20年7月4日	279台	①
	403FG9		403FG9-10013 ～ 403FG9-11710 平成9年3月28日 ～ 平成20年8月7日	862台	①
	A3FG9		A3FG9-20013 ～ A3FG9-30410 平成20年9月18日 ～ 令和7年8月27日	389台	①
	(計 9 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成8年9月6日 ～ 令和7年8月27日	(計2, 589台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。