

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年3月12日

リコール届出番号	外-4159	リコール開始日	部品準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Co.,Ltd. 社長 : 清水 勇一		製作国 : タイ王国 製作者名 : Thai Honda Co.,Ltd 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 市場措置コールセンター TEL 0120-370004	
不具合の部位 (部品名)	施錠装置 (ハンドルロック)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	施錠装置において、ハンドルロックを固定するボルトの締付け方法が不適切なため、ボルトの締結力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み停車時にハンドルがロックできないおそれがある。また、外れたボルトがフレームに挟まると、最悪の場合、ハンドルが転舵できず転倒するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ハンドルロック締付けボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。			
不具合件数	1件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・本田技研工業 (株) のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BK-MC49	「Rebel 250」	MC49-1403858~MC49-1422409 令和4年12月14日~令和6年9月20日	18,420	
			MC49-1500022~MC49-1504274 令和6年9月27日~令和7年3月19日	4,246	
	8BK-MC57	「CL250」	MC57-1000017~MC57-1008762 令和5年1月11日~令和6年7月24日	8,742	
			MC57-1100015~MC57-1100078 令和6年11月22日~令和7年2月23日	62	
(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年12月14日~令和7年3月19日	(計31,470台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。