

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年3月19日

リコール届出番号	5789	リコール開始日	令和8年3月19日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先:市場措置コールセンター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-370004		
不具合の部位(部品名)	原動機(ピストン、トップリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、ピストン及びトップリングの設計が不適切なため、ピストンとトップリングの隙間が広く、エンジンが高回転の状態からエンジンプレーキによる減速を繰り返すと、エンジンオイルが燃焼室まで吸い上げられて燃焼し、オイル消費量が増えることがある。そのため、オイルの潤滑不良で異音が発生し、そのまま使用を続けると、走行中にエンジンが破損し、後輪がロックして転倒する、または、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ピストン及びトップリングを対策品と交換する。また、エンジンを点検し、異音がある場合はエンジンをアッセンブリで交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BL-SC94	「CB1000F」 「CB1000F SE」	SC94-1000025～SC94-1001426 令和7年10月10日～令和7年11月26日	1,341	
	8BL-SC86	「CB1000 HORNET」 「CB1000 HORNET SP」	SC86-1000015～SC86-1000739 令和6年11月27日～令和7年8月22日	620	
	(計2型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年11月27日～令和7年11月26日	(計1,961台)	

(備考) 本件は、令和7年12月18日付け届出番号「5748」にてリコール届出したものであるが、原因が判明し、対策が決定したため、再度届出を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。