


改善箇所説明図



基準不適合部位

 対策部位

メータークラスターにおいて、製造管理が不適切なため、制御プログラムの設定値が誤っているものがある。そのため、排出ガス浄化装置が故障した場合、エンジン警告灯が点灯せず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン警告灯の点灯有無を点検し、不点灯の場合は、メータークラスターの制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別：運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。