

令和8年3月26日  
物流・自動車局 審査・リコール課

スズキ株式会社によるナビゲーション取付キットに関わる自主改善の実施について

スズキ株式会社から、後付け用品として販売したナビゲーション取付キットにおいて、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	令和8年3月27日（金）
不具合の内容	後付け用品として販売したナビゲーション取付キットのハーネスにおいて、ナビゲーションとハンズフリースイッチ（※）を接続する配線が不足しているため、当該スイッチの機能が使用できない。 ※ハンズフリースイッチでは、受話、終話、音声認識の操作ができます。
自主改善の内容	後付け用品のナビゲーション取付キットのハーネスを対策品に交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	無し
自動車利用者等に周知させるための措置	・使用者が判明しているものは、ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・弊社のインターネットホームページに自主改善情報を掲載し、お客様に周知する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善対象数	備考
ナビゲーション 取付キット	99092- 77R23- N02	令和7年11月3日 ～ 令和7年12月25日	245個	対象車種は以下の通り。 ・ジムニー 「型式：3BA-JB64W」 ・ジムニー（シエラ） 「型式：3BA-JB74W」
		合計	245個	-

問い合わせ先

スズキ株式会社 お客様相談室

TEL：0120-402-253

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室 久米・藤坂  
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42353）