


## 改善箇所説明図



後付け用品として販売したナビゲーション取付キットのハーネスにおいて、ナビゲーションとハンズフリースイッチ(※)を接続する配線が不足しているため、当該スイッチの機能が使用できない。  
※ハンズフリースイッチでは、受話、終話、音声認識の操作ができます。

### 改善の内容

後付け用品のナビゲーション取付キットのハーネスを対策品に交換する。

注：  は交換する部品を示す。