

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年4月2日

リコール届出番号	5795	リコール開始日	令和8年4月3日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位（部品名）	座席ベルト等（取扱説明書）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	取扱説明書に記載されたチャイルドシート（以下、CRS）適合表において、車両の後席中央座席にi-Size用固定具が装備されていないにもかかわらず、CRS装着の有無について、適合表に「有」と誤って記載しているため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、取扱説明書にi-Size仕様のCRS着席位置の後席中央において、正しい記載である「無」と記載された訂正シールを貼付けする。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	ZAA-PA2AS	「eピターラ」	MBHPA2ASR00104038 ～ MBHPA2ASR00110701 令和7年10月24日～令和8年1月5日	141	
	ZAA-PB3AS		MBHPB3ASR00104047 ～ MBHPB3ASR00110612 令和7年10月24日～令和7年12月26日	101	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年10月24日～令和8年1月5日	(計242台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。