


改善箇所説明図



後付け用品として販売したデジタルプロセッシングユニットにおいて、エンジン始動時の車両電源状態によっては、車両電源の電圧が一時的に不安定となることがある。そのため、異常な出力信号が発生し、スピーカーが発煙するおそれがある。

改善内容

販売品の回収、及び返金を行う。