

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年4月21日

リコール届出番号	5811	リコール開始日	令和8年4月21日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役社長 三部 敏宏		問い合わせ先:市場措置コールセンター TEL 0120-370004	
不具合の部位(部品名)	その他(着脱式可搬バッテリー)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動二輪車に搭載する着脱式可搬バッテリーにおいて、バッテリーセルの外装加工管理及び電極層の外径設定が不適切なため、加工時の残留応力と電極層膨張の応力によりセル外装に亀裂が発生し、電解液が漏れることがある。そのため、セル電圧の低下による充電不良、または、漏れた電解液により金属が析出し短絡して、最悪の場合、セルが発火し火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全数、着脱式可搬バッテリーを対策品に交換する。			
不具合件数	2件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等:使用者を把握していることから、周知のための措置はとらない。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ZAD-EF07	「ベンリイ e I」	UAHD-1019283~UAHD-1043743 令和4年12月2日~令和5年4月22日	23,907	
	ZAD-EF08	「ベンリイ e I プロ」			
	ZAD-EF09	「ベンリイ e I MD」			
	ZAD-EF10	「ベンリイ e II」			
	ZAD-EF11	「ベンリイ e II プロ」			
	ZAD-EF12	「ベンリイ e II MD」			
	ZAD-EF13	「ジャイロ e:」			
	ZAD-EF14	「ジャイロ キャノピー e:」			
	ZAD-EF16	「EM1 e:」			
	ZAD-EF18	「CUV e:」			
(計 10 型式)	(計 10 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年12月2日~令和5年4月22日	(計 23,907 台)		

(備考)

本件は、令和7年7月16日付け届出番号「5703」にてリコール届出を行ったものであるが、新たな原因が判明したため、措置内容の変更と対象を拡大し届出するものである。

※ 他の車両にも使用可能である着脱式可搬バッテリーであるため、「リコール対象車の車台番号」とあるのは「着脱式可搬バッテリーの製造番号」と「リコール対象車の台数」とあるのは「着脱式可搬バッテリーの台数」と読み替えるものとします。

なお、車名、型式及び通称名については、現在、着脱式可搬バッテリーを使用可能な車名、型式及び通称名を示しており、今後、使用可能な車名、型式及び通称名が拡大した場合であっても当該着脱式可搬バッテリーを使用するものはリコール対象とします。