

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL. 03-5253-8111 内線42361  
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年5月7日

リコール届出番号	5817	リコール開始日	令和8年5月7日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 所司 ケマル 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 086-276-8176		
不具合品の部位(部品名)	乗降口 (キャビンドアロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車のキャビンにおいて、ドアノブの固定ボルトの締め付けトルクが不適切なため、ドアノブ作動時にボルトが次第に緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが脱落し、ドアノブが支点から外れ、キャビン内側および外側からドアの開閉ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドアノブの固定ボルトを規定トルクで締め付ける。また、ボルトが脱落している場合は、新品のボルトを規定トルクで締め付ける。		
不適合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo.5817のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「YH6135」	100211~100414 令和6年10月11日~令和8年3月17日	189台	
		「YH7135」	200070~200180 令和6年9月27日~令和8年3月17日	88台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月27日~令和8年3月17日	(計277台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。