

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年5月12日

リコール届出番号	5815	リコール開始日	令和8年5月13日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 設楽 元文 問い合わせ先：カスタマーコミュニケーションセンター 0120-090-819		
不具合の部位（部品名）	方向指示器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	計器盤内の方向指示器回路において、設計が不適切なため、回路の断線状態を検出する制御が適切に作動せず、当該回路が断線状態であると誤判定することがある。そのため、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、計器盤を対策品に交換する。また、計器盤を交換する際は、その時点の走行距離をメンテナンスノートに記録する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	8BL-DM17J	「TENERE700」	DM17J-000301～DM17J-000766 令和7年2月13日～令和7年8月29日	466 台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年2月13日～令和7年8月29日	(計 466 台)	