

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年5月14日

リコール届出番号	外-4182	リコール開始日	令和8年5月14日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 アダムパスタナック		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) https://www.audi.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (ブレーキサーボのプッシュロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキペダルとブレーキサーボを連結するプッシュロッドにおいて、製造工程の設備管理が不適切なため、締結部の締め付けが不十分なものがある。そのため、締結部が緩み、そのまま使用を続けると、最悪の場合、締結部が外れ、ブレーキペダルを操作してもブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プッシュロッドの締結部を点検し、規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-GEEAS	アウディ e-tron	WAUZZZGE0LB033489～WAUZZZGEXPB020481 令和2年8月14日～令和5年2月20日	225	
	ZAA-GEEASB	アウディ e-tron 50	WAUZZZGE0MB022557～WAUZZZGEXNB021854 令和2年12月7日～令和5年1月31日	89	
	ZAA-GEEAV	アウディ e-tron S	WAUZZZGE0PB015581～WAUZZZGEXPB020755 令和4年3月4日～令和5年2月20日	35	
		アウディ SQ8 e-tron	WAUZZZGE0RB041729～WAUZZZGEXRB045416 令和5年11月27日～令和6年5月17日	16	
	ZAA-GEEDE	アウディ Q8 e-tron	WAUZZZGE0RB011470～WAUZZZGEXRB060692 令和5年5月10日～令和6年8月26日	304	
(計4型式)		(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年8月14日～令和6年8月26日	(計669台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。上記の範囲は、車台番号の下9桁を基に区分けしています。