

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和8年5月21日

リコール届出番号	外-4148	リコール開始日	令和8年5月21日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 上野 金太郎 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター (膨張装置) の補給用部品において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なものがある。そのため、車両の修理時に当該インフレーターに交換し、そのままの状態で使用を続けると、高い湿度の環境下で大きな温度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化し、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターを確認し、該当するインフレーターであった場合には対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者: ダイレクトメール等で通知する。または、車両にインカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	GH-DS25	「BMW 525i ツーリング」	WBADS42080BZ43318 ~ WBADS42050BZ43387 平成 15 年 10 月 13 日 ~ 平成 15 年 12 月 17 日	16	
	GH-DS30	「BMW 530i ツーリング」	WBADS62080GL82181 ~ WBADS62040GL82212 平成 15 年 10 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 17 日	3	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 10 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 17 日	(合計 19 台)	

(備考)本件は、令和元年7月25日付け届出番号「外-2892」で届出したものですが、さらに対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。