

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年5月21日

リコール届出番号	外-4188	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 アダムパスタナック		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) https://www.audi.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	座席ベルト (シートベルトテンショナー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席シートベルトのシートベルトテンショナーにおいて、内部構成部品の製造管理が不適切なため、衝突時にプリテンショナー機構が作動した際、シートベルトの拘束力を保持するロック機構が正しく作動しないことがある。そのため、シートベルトがたるみ、衝突時の乗員保護性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席シートベルト (左右もしくはどちらか片側) を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-GU20S	アウディ Q5 TFSIq	WAUZZZGU0S2059354～WAUZZZGUXS2105305 令和7年8月25日～令和7年11月10日	23	
	3AA-GUSA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZGU0S2086196～WAUZZZGUXS2102226 令和7年8月25日～令和7年11月10日	25	
	3AA-GUSS	アウディ SQ5	WAUZZZGU5S2101128 令和7年11月10日	1	
	3CA-GU20	アウディ Q5 TDIq	WAUZZZGU0S2059502～WAUZZZGUXS2102775 令和7年8月25日～令和7年11月10日	90	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和7年8月25日～令和7年11月10日	(計139台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。上記の範囲は、車台番号の下9桁を基に区分けしています。