

連絡先:	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>
------	--

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年5月26日

リコール届出番号	外-4193	リコール開始日	令和8年5月26日			
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：英国</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992</td> </tr> </table>			製作国：英国	製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド	問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992
製作国：英国						
製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド						
問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992						
不具合の部位（部品名）	車体及び車枠（牽引フック）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	純正アクセサリーの牽引フックにおいて、設計検討が不十分なため、車両受側の中で遊びがあるものがある。そのため、車両牽引時の走行等の振動により、牽引フック取付け部でがたが発生して牽引フックが摩耗し、最悪の場合、被牽引車両が外れるおそれがある。					
改善措置の内容	全車両の使用者に対し、サポートブラケットキットを配布する。 なお、サポートブラケットキットの装着は使用者にて行う。					
不具合件数	0件	事故の有無	無し			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LA40A	ディスカバリー 3	SALLAJA435A321597～SALLAJA435A349433 平成17年2月10日～平成17年7月1日	93	
	ABA-LA44		SALLAJA535A321683～SALLAJA535A349209 平成17年1月21日～平成17年6月25日	50	
	ABA-LS44	レンジローバー スポーツ	SALLSJA535A900135 平成17年6月19日	1	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年1月21日～平成17年7月1日	(計144台)	

備考：本件は、令和7年8月18日にリコール届出（外-4052）を行ったものですが、その後の精査により、対象範囲を拡大し届出するものです。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。