


改善箇所説明図



注： は、追加部品(青色表示部)を示す。

基準不適合発生箇所

純正アクセサリの牽引フックにおいて、設計検討が不十分なため、車両受側の中で遊びがあるものがある。そのため、車両牽引時の走行等の振動により、牽引フック取付け部でがたが発生して牽引フックが摩耗し、最悪の場合、被牽引車両が外れるおそれがある。

改善の内容

全車両の使用者に対し、サポートブラケットキットを配布する。なお、サポートブラケットキットの装着は使用者にて行う。

識別：形状により容易に識別ができるので、識別表示はしない。