

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年6月4日

リコール届出番号	外-4197	リコール開始日	部品準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	HONDA DVLPM. & MFG. OF AMERICA, LLC 取締役社長 大江 健介 〔製作国 : アメリカ合衆国〕 〔製作者名 : HONDA DVLPM. & MFG. OF AMERICA, LLC〕 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 市場措置専用窓口 TEL 0120-280524			
不具合の部位 (部品名)	その他 (パンク応急修理用具)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パンク応急修理用具において、応急修理用ホースの口金構造及び圧力逃し弁の開弁圧力調整が不適切なため、当該ホースが正しく接続されていない状態でパンク修理を行うと、修理剤ボトル内部に過大な圧力が加わることがある。そのため、使用中または使用後の保管中にボトル内部の圧力が耐圧を超えると、修理剤ボトルが破損して構成部品が飛散し、最悪の場合、使用者が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、パンク応急修理用具を対策品と交換する。なお、部品の準備に時間を要することから、使用者にパンク応急修理用具の使用停止を要請して部品を回収し、部品準備が整い次第、改めて案内し対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 使用者を把握していることから、周知のための措置はとらない。 ・本田技研工業 (株) のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ZBA-ZC8	「CR-V」	ZC8-1000001~ZC8-1000090 令和6年6月24日~令和7年10月27日	90	燃料電池自動車
			ZC8-1100001~ZC8-1100031 令和7年11月19日~令和8年2月19日	28	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年6月24日~令和8年2月19日	(計118台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。