

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年6月10日

リコール届出番号	5828	リコール開始日	令和8年6月11日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談窓口 代表取締役社長 サティヤカーム・アーリヤ TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	原動機（ヘッドカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、ヘッドカバー内のブローバイガス排気口位置が不適切なため、坂路の連続走行によりヘッドカバー内に必要以上のオイルが滞留した際に、当該排気口を経由して燃焼室にオイルが廻り込むことがある。そのため、燃焼室内で異常燃焼することでコンロッドやエンジンが破損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヘッドカバーを対策品に交換する。		
不具合件数	219件	事故の有無	火災2件、部分焼損3件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考			
日野	2DG-FR1AHA	「日野プロフィ」	FR1AH-100015～FR1AH-111391 平成29年6月6日～令和6年4月22日	10,600				
	2DG-FR1AHB							
	2DG-FR1AHC							
	2DG-FR1AHE							
	2DG-FR1AHG							
	2DG-FR1AHJ							
	2NG-FR1AHH							
	2NG-FR1AHS							
	2DG-FR1AJA					FR1AJ-100036～FR1AJ-101917	471	
	2DG-FR1AJE					平成29年8月21日～令和6年4月11日		
2DG-FR1AJG								
2DG-FS1AGA		FS1AG-100015～FS1AG-108238 平成29年6月9日～令和6年4月25日	4,872					
2DG-FS1AGE								

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2DG-FS1AHA	「日野プロフィ」	FS1AH-100015～FS1AH-102014 平成29年6月13日～令和6年4月20日	1,913	
	2DG-FS1AHB				
	2DG-FS1AHC				
	2DG-FS1AHE				
	2DG-FS1AHG				
	2DG-FS1AHJ				
	2DG-FS1AJA		FS1AJ-100016～FS1AJ-102305 平成29年6月21日～令和6年4月19日	1,342	
	2DG-FS1AJE				
	2DG-FW1AHB		FW1AH-100015～FW1AH-127975 平成29年6月26日～令和6年4月25日	26,369	
	2DG-FW1AHC				
2DG-FW1AHG					
2DG-FW1AHJ					
2NG-FW1AHH					
2NG-FW1AHS					
2DG-FW1AJG	FW1AJ-100015～FW1AJ-100392 平成29年6月30日～令和5年3月21日	286			
2DG-FW1AJJ					
	(計29型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月6日～令和6年4月25日	(計45,853台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
備考； 本件は、平成31年2月7日付け届出番号「4436」にてリコール届出を行ったが、新たに原因が判明したため、改善措置の内容および対象範囲を見直し、再度届出を行うものである。