

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和8年6月10日

リコール届出番号	5798	リコール開始日	令和8年6月10日
届出者の氏名又は名称	株式会社ロジスネクスト 代表取締役社長 間野 裕一 問い合わせ先：品質統括本部 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	制動灯（ブレーキスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリー式フォークリフトのブレーキスイッチにおいて、スイッチ内部の構成部品の加工が不適切なため、ブレーキペダル操作時にブレーキスイッチが固着し制動灯が点灯したままとなることがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキスイッチを固定するブラケットが変形して制動時のブレーキペダルの操作力が増加し、最悪の場合、ブレーキスイッチの固定位置がずれて制動灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキスイッチを対策品に交換する。また、取付ブラケットが変形している場合は修理し、破損している場合は取付ブラケットを交換する。		
不具合件数	58件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ロジスネクスト	ZAF-22C0	「アレシス」	22C0-15521 ~ 22C0-21419 令和6年2月16日 ~ 令和7年11月27日	781台	
	ZAF-24C0		24C0-10343 ~ 24C0-14396 令和6年2月26日 ~ 令和7年11月26日	389台	
	ZAF-24D0		24D0-00352 ~ 24D0-00381 令和6年9月19日 ~ 令和7年11月27日	3台	
	ZAF-25C0		25C0-01348 ~ 25C0-02026 令和6年2月20日 ~ 令和7年11月10日	26台	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年2月16日 ~ 令和7年11月27日	(計1,199台)	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。