

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年6月11日

リコール届出番号	5830	リコール開始日	令和8年6月11日
届出者の氏名又は名称	カワサキモーターズ株式会社 代表取締役 金子 剛史	問い合わせ先： カワサキモーターズジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819	
不具合の部位（部品名）	方向指示器（シグナルランプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	方向指示器（シグナルランプ）において、バルブ製造時の工程管理が不適切なため、バルブ内に異物が混入している、または、バルブにひび割れが生じているものがある。そのため、早期にフィラメントが損傷し、シグナルランプが点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シグナルランプのバルブを良品に交換する。		
不具合件数	68件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	8BK-BJ230A	「W230」 「MEGURO S1」	BJ230A-A00161～BJ230A-A13950 令和6年11月5日～令和8年2月27日	9,857台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年11月5日～令和8年2月27日	(計9,857台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。