

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年6月18日

リコール届出番号	5837	リコール開始日	令和8年6月19日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先:市場措置コールセンター 代表取締役社長 三部 敏宏 TEL 0120-370004			
不具合の部位(部品名)	制動装置(前輪ブレーキケーブル)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ブレーキにおいて、製造時の部品管理及び工場内修理作業が不適切なため、マスタシリンダ内に空気が混入した状態で前輪ブレーキケーブルが過剰に調整されたものがある。そのため、使用過程で意図せずブレーキ液圧がかかり続けて前輪ブレーキが引きずり、最悪の場合、前輪がロックして転倒するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前輪ブレーキディスク、前輪ブレーキパッド及び前輪キャリパアッセンブリを新品と交換し、前輪ブレーキケーブルを適切に調整してエア抜き作業を実施する。			
不具合件数	2件	事故の有無	物損1件	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BH-AF78	「Dunk」	AF78-1500221~AF78-1500267 令和6年9月26日~令和6年9月27日	7	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月26日~令和6年9月27日	(計7台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。