

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年6月18日

リコール届出番号	5838	リコール開始日	令和8年6月19日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : 市場措置専用窓口 TEL 0120-280524	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (低圧燃料ポンプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ (樹脂製羽根車) において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	社内情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-ZE4	「インサイト」	ZE4-1100961~ZE4-1101080 令和2年2月12日~令和2年2月20日	120	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年2月12日~令和2年2月20日	(計120台)	

(備考) 本件は、令和3年3月25日付け届出番号「4917」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が判明したため、対象車両を追加して届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。