




改善箇所説明図



遮熱チューブ



保安基準不適合箇所

ブレーキホースリテイナー

リアブレーキホースリテイナーを対策品（青色強調）に交換します。

旧型リアブレーキホースリテイナー

新型リアブレーキホースリテイナー（対策品）



基準不適合発生箇所

注: は改善箇所を示す

制動装置において、リアブレーキホースリテイナー及び遮熱チューブの設計検討が不十分なため、遮熱性能が不足している。そのため、走行中にブレーキホース至近の排気管から発せられる放射熱により、ブレーキホース表面被覆に損傷が発生し、そのまま使用を続けるとブレーキフルードが漏れて、最悪の場合、リアブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、リアブレーキホースリテイナーを対策品に交換する。なお、リアブレーキホースを点検して損傷が確認できた場合、リアブレーキホースを新品に交換する。

識別

改善実施車には外- 4187のステッカーを貼付する。