

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和8年6月22日

リコール届出番号	外-4163	リコール開始日	令和8年6月22日
届出者の氏名又は名称	Hyundai Mobility Japan 株式会社 代表取締役社長 七五三木 敏幸	製作国 製作者名 問い合わせ先 ホームページ	大韓民国 Hyundai Motor Company アフターセールスチーム Mail:cvas@hyundaimobility.jp https://www.hyundai-motor.co.jp/universe/
不具合の部位(部品名)	スライド窓(ストッパー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	補助席付き車両のサイドスライド窓において、製造工程が不適切なため、レールに取付けたストッパー位置が設計どおりではないものがある。 そのため、窓の開放部の有効幅が500mm以下となり、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、窓レールに取付けられているストッパーを外して開放部の有効幅を確保し、ストッパー跡にはウェザーストリップを取付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌への掲載</li> <li>・弊社ホームページに掲載</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヒュンダイ	ADG-RD00	ヒュンダイPY	KMJKL18NRAC003159~KMJKL18NRAC004229 平成21年10月11日～平成22年8月14日	40台	
ヒュンダイ	LDG-RD00	ヒュンダイPY	KMJKG18NRBC004496~KMJKG18NRJC012731 平成22年11月17日～平成29年7月10日	196台	
ヒュンダイ	2DG-RD00	ヒュンダイPY	KMJKG18JRHC012546~KMJKG18JRSC014490 平成29年5月12日～令和7年12月5日	55台	
	(3型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年10月11日～令和7年12月5日	(計291台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。