

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和8年6月30日

リコール届出番号	5839	リコール開始日	令和8年6月30日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先：サービス部 代表取締役社長・社長執行役員 山本 英城 TEL 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	巻込防止装置等(突入防止装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スワップボディコンテナキャリアにおいて、突入防止装置の設計が不適切なため、車体後面から取り付けることができる自動車の後端に近い位置となるよう当該突入防止装置が取り付けられておらず、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、バンパースペーサを変更、または、バンパーステアの移設およびバンパースペーサを追加、突入防止装置の取付位置を適切な位置に修正する。 タイプA バンパースペーサの変更 タイプB ステアの移設+バンパースペーサの追加(アルミバンパー用) タイプC ステアの移設+バンパースペーサの追加(鋼製バンパー用)		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 使用者:ダイレクトメールまたは電話または直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。・ 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5839のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-CYJ77CA	ギガ	CYJ77C-7017898~CYJ77C-7026631 令和3年9月2日~令和5年10月24日	95	タイプC
	2PG-CYJ77DA		CYJ77D-7001317~CYJ77D-7010420 令和5年10月31日~令和7年9月4日	35	タイプA
			CYJ77D-7000107~CYJ77D-7014456 令和5年7月3日~令和7年11月13日	70	タイプB
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年9月2日~令和7年11月13日	(計200台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。