

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月1日

リコール届出番号	5841	リコール開始日	令和8年7月2日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 サティヤカーム・アーリヤ 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	制動装置（遮熱板）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキホースを保護する遮熱板において、部品管理が不適切なため、防錆処理をしていないものがある。そのため、使用過程で遮熱板が腐食し、最悪の場合、当該遮熱板が脱落すると、排気管の熱によりブレーキホースが損傷し、エア漏れにより制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、遮熱板を点検し、該当する場合は良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-FC2ABA	「日野レンジャー」	FC2AB-138815～FC2AB-139226 令和7年6月9日～令和7年8月26日	403	
	2KG-FC2ABG				
	2PG-FC2ABA				
	2PG-FC2ABG				
	2KG-FD2ABA		FD2AB-142019～FD2AB-142971 令和7年6月9日～令和7年8月26日	922	
	2KG-FD2ABG				
	2KG-FD2ABJ				
	2PG-FD2ABA				
	2PG-FD2ABG		FE2AC-106009～FE2AC-106329 令和7年6月9日～令和7年8月18日	297	
	2PG-FD2ABJ				
	2KG-FE2ACA				
	2KG-FE2ACG				
2PG-FE2ACA					
2PG-FE2ACG					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-FJ2ACA 2KG-FJ2ACG 2PG-FJ2ACA	「日野レンジャー」	FJ2AC-101798～FJ2AC-101892 令和7年6月9日～令和7年8月18日	89	
	2KG-FX2ABA		FX2AB-100725～FX2AB-100754 令和7年6月17日～令和7年11月3日	29	
	2KG-GC2ABA 2KG-GC2ABG		GC2AB-104414～GC2AB-104514 令和7年6月9日～令和7年8月25日	94	
	2KG-GD2ABA 2KG-GD2ABG		GD2AB-105036～GD2AB-105173 令和7年6月9日～令和7年8月20日	122	
	2KG-GX2ABA 2PG-GX2ABA		GX2AB-102377～GX2AB-102501 令和7年6月11日～令和7年11月4日	24	
	(計24型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年6月9日～令和7年11月4日	(計1,980台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。