

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線：42361  
アドレス：<https://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月8日

リコール届出番号	外-4200	リコール開始日：令和8年7月8日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 玉木 一史 (製作国：アメリカ合衆国) (製作者名：ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先：0800-080-8080)		
不具合の部位（部品名）	アッパートリプルクランプ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アッパートリプルクランプにおいて、強度検討が不十分なため、走行中に過度な負荷がかかると当該クランプに亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該クランプが破損してフロントフォークを固定できなくなり、最悪の場合、バランスを崩して転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アッパートリプルクランプを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号打刻1桁目の下に白色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレーダビッドソン	8BL-RH4	「スポーツスターS」	5HD1ZCS56MB300194 ～ 5HD1ZC45XSS311936 令和2年12月18日～令和7年9月26日	2569台	
	計1型式	計1車種	(製作期間の全体範囲) 令和2年12月18日～令和7年9月26日	計2569台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。