

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線：42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月8日

リコール届出番号	外-4202	リコール開始日：令和8年7月8日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 玉木 一史 (製作国：アメリカ合衆国) (製作者名：ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先：0800-080-8080)		
不具合の部位（部品名）	エアクリーナーベースプレート		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアクリーナーのベースプレートにおいて、ブリーザーポートの成形工程が不適切なため、内部が閉塞しているものがある。そのため、ブローバイガスが排出されずにクランクケース内の圧力が上昇し、エンジンオイル注入口からオイルが漏れ、最悪の場合、エンジンオイル注入口を開けた際にオイルが噴出して怪我をするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブリーザーポートを点検し、閉塞している場合は開通させる。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号打刻3桁目の下に白色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッド ソン	8BL- FL7	「ロードグライド」	5HD1KH750RS600055 ～ 5HD1KH750SS633515 令和5年7月17日～令和7年7月30日	863台	
	8BL- FL7	「ストリート グライド」	5HD1KB756RB600106 ～ 5HD1KB752SS633495 令和5年10月5日～令和7年7月10日	494台	
	8BL- FL7	「ストリート グライド ウルトラ」	5HD1AK757SS600043 ～ 5HD1AK751SS633457 令和6年8月1日～令和7年7月6日	70台	
	8BL- TGN	「ストリートグライド3 リ ミテッド」	5HD1MGN52TB850038 ～ 5HD1MGN57TB851508 令和7年6月23日～令和8年2月12日	37台	
	8BL- TGN	「ロードグライド3」	5HD1MFN58TB850037 ～ 5HD1MFN51TB851529 令和7年6月23日～令和8年1月19日	19台	
	8BL- ST9	「ブレイクアウト」	5HD1YE958SS011626 ～ 5HD1YE953SS017060 令和7年1月23日～令和7年2月10日	2台	
	8BL- ST9	「ファットボーイ」	5HD1YF957SS010120 ～ 5HD1YF955SS037011 令和6年12月10日～令和7年7月9日	89台	
計3 型式	計7車種	(製作期間の全体範囲) 令和5年7月17日～令和8年2月12日	計1574台		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。