

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月9日

リコール届出番号	5846	リコール開始日	令和8年7月10日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 山口 真宏		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングポンプとオイルホースを接続するジョイントにおいて、製造工程が不適切なため、接続部のワッシャ内径が大きいものがある。そのため、そのまま使用を続けると、接続部のＯリングが油圧によりワッシャ内径の隙間に噛み込んで損傷し、パワーステアリングオイルが漏れ、最悪の場合、操舵力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ジョイントを良品、Ｏリングを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-FVR26U4	「フォワード」	FVR26-7000009～FVR26-7000069	55	
	2PG-FVR26U4		令和6年9月24日～令和8年1月26日		
	2DG-FVZ26U4		FVZ26-7000015～FVZ26-7000456	364	
	2WG-FVZ26U4		令和6年8月28日～令和8年3月9日		
UD トラックス	2KG-BVR26U4	「コンドル」	BVR26-7000001～BVR26-7000016	13	
	2PG-BVR26U4		令和6年9月24日～令和7年11月17日		
	2DG-BVZ26U4		BVZ26-7000001～BVZ26-7000057	50	
	2WG-BVZ26U4		令和6年9月11日～令和8年2月11日		
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年8月28日～令和8年3月9日	(計482台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ジョイント	7-55221623-0	令和7年5月7日～令和8年2月26日	23	
		合計	(計23個)	

(備考) 本届出は、令和7年12月16日付け届出番号「5749」にてリコール届出を行ったものであるが、新たな原因が判明したため、措置内容の変更と対象を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。