


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所： ←

注： は、改善取付部品を示す。

消防ポンプ自動車のブレーキ配管において、消防ポンプを駆動する際に前輪用ブレーキ圧力を保持させる作業補助制動装置（ブレーキラインロック装置）の分岐配管接続部の部品が組み付けられていないものがある。そのため、当該接続部の密閉性が保持できず、ブレーキフルードが漏れ、そのまま使用を続けると、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、分岐配管接続部を点検し、部品が組み付けられていない場合は新品を取り付ける。

識別

分岐配管接続部に『黄色』マーキングを施工する。