

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月16日

リ コ ー ル 届 出 番 号	5849	リコール開始日	令和8年7月17日
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 井上 雅宏 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不 具 合 の 部 位 (部 品 名)	電気装置(バッテリー端子締結ボルト)		
基 準 不 適 合 状 態 に あ る と 認 め る 構 造 、 装 置 又 は 性 能 の 状 況 及 び そ の 原 因	バッテリーにおいて、マイナス端子の締結構造の設計検討が不十分であったため、走行時に巻き上げられた水分等が滞留することで締結ボルトが早期に腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、締結ボルトが折損してスタータが起動しなくなり、エンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	全車両、バッテリーのマイナス端子に防水カバーを追加するとともに締結ボルトを新品に交換する。		
不 具 合 件 数	27件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自 動 車 使 用 者 及 び 自 動 車 特 定 整 備 事 業 者 に 周 知 さ せ る た め の 措 置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備 考
ダイハツ	3BD-S500P	「ハイゼット トラック」	S500P-0149971～S500P-0207313 令和3年12月3日～令和7年7月4日	57,179	
	3BD-S510P		S510P-0419524～S510P-0635577 令和3年12月3日～令和7年7月4日	215,421	
トヨタ	3BD-S500U	「ピクシス トラック」	S500U-0008813～S500U-0012220 令和3年12月3日～令和7年7月1日	3,400	
	3BD-S510U		S510U-0020921～S510U-0030912 令和3年12月3日～令和7年7月4日	9,979	
スバル	3BD-S500J	「サンバー トラック」	S500J-0008528～S500J-0010268 令和3年12月13日～令和7年6月30日	1,741	
	3BD-S510J		S510J-0037195～S510J-0048222 令和3年12月13日～令和7年7月1日	11,028	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月3日～令和7年7月4日	(計 298,748 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。