

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:物流・自動車局	審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42361
アドレス :	https://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年7月10日

リコール届出番号	5850	リコール開始日	令和8年 7月13日
届出者の氏名又は名称	製作者名:株式会社モリタ 代表取締役 社長執行役員 城賀本 守 問い合わせ先:品質保証部 TEL:079-568-7871		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ部品)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	消防ポンプ自動車のブレーキ配管において、消防ポンプを駆動する際に前輪用ブレーキ圧力を保持させる作業補助制動装置(ブレーキラインロック装置)の分岐配管接続部の部品が組み付けられていないものがある。そのため、当該接続部の密閉性が保持できず、ブレーキフルードが漏れ、そのまま使用を続けると、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、分岐配管接続部を点検し、部品が組み付けられていない場合は新品を取り付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:全使用者を把握しているため、使用者へ直接、文書で通知する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
トヨタ	3BF-TRY230	「ダイナ」	TRY230-0503667 ～TRY230-0525015 令和5年1月19日～令和8年6月12日	264
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年1月19日～令和8年6月12日	(計264台)

【注意事項】

・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。