

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp
-----	--

リ コ ー ル 届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和8年7月22日

リ コ ー ル 届 出 番 号	5 8 5 3	リ コ ー ル 開 始 日	令和8年7月23日
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 サティヤカーム・アーリヤ 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不 具 合 の 部 位 （ 部 品 名 ）	原動機（ヘッドカバー）		
基 準 不 適 合 状 態 に あ る と 認 め る 構 造 、 装 置 又 は 性 能 の 状 況 及 び そ の 原 因	原動機において、ヘッドカバー内のブローバイガス排気口位置が不適切なため、坂路の連続走行によりヘッドカバー内に必要以上のオイルが滞留した際に、当該排気口を経由して燃焼室にオイルが廻り込むことがある。そのため、燃焼室内で異常燃焼することでコンロッドやエンジンが破損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	全車両、ヘッドカバーを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知 させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日 野	2DG-FR1AHG	「日野プロフィア」	FR1AH-102264～FR1AH-109017 平成 30 年 5 月 9 日～令和 3 年 11 月 12 日	3	
	2DG-FS1AGA		FS1AG-103644 令和 2 年 2 月 6 日	1	
	2DG-FS1AHG		FS1AH-101006 令和 2 年 6 月 30 日	1	
	2DG-FW1AHG		FW1AH-102283～FW1AH-108393 平成 29 年 11 月 30 日～平成 30 年 12 月 21 日	4	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 11 月 30 日～令和 3 年 11 月 12 日	(計 9 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

備考；本件は、令和8年6月10日リコール届出番号「5828」でリコール届出を行ったものであるが、対象車両に漏れがあることが判明したため、追加届出を行うものである。