

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月23日

リコール届出番号	5852	リコール開始日	令和8年7月23日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎 問合せ先：品質保証部 TEL 0480-52-6407		
不適合の部位（部品名）	制動装置（電磁バルブ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ用電磁バルブにおいて、電気回路の設計時に当該バルブ内のコイルの経年劣化による耐熱性評価が不足している。そのため、使用過程で発熱によるダメージが蓄積すると、コイル内部で部分短絡が発生して電気配線の電流が増加し、最悪の場合、当該配線が焼損し走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ用電磁バルブの電源供給配線を耐熱仕様に変更し、回路内にヒューズを追加する。また、ブレーキ用電磁バルブを点検し、損傷しているものは新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知のための措置	・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車両型式銘板付近にNo.5852のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
サカイ	YDS-1ER13	「ER555F」	1ER13-30101～1ER13-30251 平成29年5月12日～令和5年1月24日	145	
	（計1型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成29年5月12日～令和5年1月24日	145台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。