

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月28日

リコール届出番号	外4212	リコール開始日	令和8年7月28日
届出者の氏名又は名称	Hyundai Mobility Japan株式会社 代表取締役社長 七五三木 敏幸 問い合わせ先：(フリーダイヤル)0120-600-066 ホームページ： https://www.hyundai.com/jp/service/recall 〔製作国：大韓民国 製作者名：現代自動車株式会社〕		
不具合の部位(部品名)	モーター冷却システムの冷却水3ウェイバルブ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	モーター冷却システムの3ウェイバルブの設計検討が不十分なため、 ①当該バルブの内部構成部品の駆動シャフトに過大な応力が加わり、損傷することがある。 ②回路保護用ヒューズの容量が大きく、電気回路が短絡した際に適切に回路が遮断されず、異常発熱することがある。 そのため、損傷した駆動シャフト部から冷却水が漏れてモーター制御部に浸入すると、異常発熱した電気回路で加熱されて水蒸気が発生し、そのまま使用を続けるとモーターの出力が制限され、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。 ※3ウェイバルブ…モーター冷却システム内の冷却水流路を切り替えるバルブ		
改善措置の内容	全車両、3ウェイバルブ及び電気回路のヒューズを対策品に交換する。 また、3ウェイバルブのコネクター部を点検し、冷却水の浸入が確認された場合はコネクターを適切に修理する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール及び車両ナビ画面等にて通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ヒョンデ	ZAA-B1511	「INSTER」	KMHB5511USW017602～KMHB5511USW082023 令和7年1月6日～令和8年4月16日	809台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和7年1月6日～令和8年4月16日	計 809台	

【備考】 車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。