

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和 8 年 7 月 30 日

リコール届出番号	外-4213	リコール開始日	令和 8 年 7 月 30 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 上野 金太郎 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：バイエルン モトーレン ヴェルケ社		
不具合の部位(部品名)	始動装置(スタータ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スタータにおいて、始動用リレーの耐久性が不十分なため、エンジン始動やアイドリングストップの繰返しにより接点が異常摩耗して、接点部に摩耗粉が堆積することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン始動不能となったり、最悪の場合、スタータ起動時または走行時等、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該スタータを対策品と交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3BA-6K20	「BMW 320i Touring」	WBA6K32000FM83082 令和 4 年 4 月 13 日	1	
	3DA-5V20	「BMW 320d xDrive」	WBA40FU0008E69797 令和 6 年 5 月 21 日	1	
	計 2 型式	計 2 車種	(製作期間の全体の範囲) 令和 4 年 4 月 13 日、令和 6 年 5 月 21 日	合計 2 台	

【備考】

本件は、令和 8 年 2 月 25 日付け届出番号「外-4155」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】

上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。