

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月30日

リコール届出番号	5854	リコール開始日	令和8年7月31日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先：市場措置専用窓口 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-280524		
不具合の部位（部品名）	座席（運転者席及び助手席シートバックフレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席及び助手席シートにおいて、左側サイドフレームを成型する金型及び製造管理が不適切なため、当該フレームの端部が正しく成型できていないものがある。そのため、当該フレーム端部の形状が保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、運転者席及び助手席シートの左側サイドフレーム端部に、保護材を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内試験による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-RZ4	「ZR-V」	RZ4-1116272～RZ4-1124026 令和7年1月14日～令和7年7月28日	7,186	
	6AA-RZ6		RZ6-1105560～RZ6-1109101 令和7年1月14日～令和7年7月28日	3,357	
	5BA-RZ3		RZ3-1100640～RZ3-1100987 令和7年1月14日～令和7年7月23日	281	
	5BA-RZ5		RZ5-1100255～RZ5-1100387 令和7年1月14日～令和7年7月23日	99	
	5BA-FL1	「シビック」	FL1-1301523～FL1-1302209 令和7年3月14日～令和7年3月22日	667	
			FL1-1400002～FL1-1401815 令和7年3月22日～令和7年7月30日	1,716	
	6AA-FL4		FL4-1201644～FL4-1202459 令和7年3月14日～令和7年3月22日	598	
			FL4-1300001～FL4-1301219 令和7年3月22日～令和7年7月28日	826	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年1月14日～令和7年7月30日	(計14,730台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
運転者席側 バックフレーム アッセンブリ	81125-3V0-J51	令和7年1月10日～令和8年7月10日	57	「ZR-V」
助手席側 バックフレーム アッセンブリ	81525-T24-Z61	令和7年4月9日～令和7年6月23日	4	
運転者席側 バックフレーム アッセンブリ	81125-T50-J71	令和7年3月8日～令和7年7月28日	7	「シビック」
合計			(計 68 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。