

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月30日

リコール届出番号	外-4216	リコール開始日	令和8年7月31日
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 副社長 渡邊 猛 製作国：タイ王国 製作者名：HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 本田技研工業株式会社 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏 市場措置専用窓口 TEL 0120-280524		
不具合の部位（部品名）	座席（運転者席及び助手席シートバックフレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席及び助手席シートにおいて、左側サイドフレームを成型する金型及び製造管理が不適切なため、当該フレームの端部が正しく成型できていないものがある。そのため、当該フレーム端部の形状が保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、運転者席及び助手席シートの左側サイドフレーム端部に、保護材を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	関連会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・本田技研工業（株）のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-CY2	「ACCORD」	CY2-1100014～CY2-1101183 令和7年4月3日～令和7年12月3日	1,143	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年4月3日～令和7年12月3日	(計1,143台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。