

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年8月3日

リコール届出番号	5862	リコール開始日	令和8年8月3日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 山口 真宏 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サプライポンプの燃料配管において、設計検討が不十分なため、振動に対する強度が不足している。そのため、低温時に状態変化した燃料成分が燃料フィルタに詰まると、サプライポンプによる吸入負圧が増大して燃料圧力変動が大きくなり、当該配管が想定を上回る共振をすることで亀裂が生じ、燃料漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料配管を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
いすゞ	2DG-RU2AHDJ	「いすゞガーラ」	RU2AHD-60263～RU2AHD-60396 令和6年6月4日～令和7年11月25日	129	
	2DG-RR2AJDJ	「いすゞガーラミオ」	RR2AJD-60912～RR2AJD-61117 令和6年4月11日～令和7年11月24日	198	
	2SG-HL2ANBD	「いすゞエルガ」	HL2ANB-60114～HL2ANB-60154 令和6年4月10日～令和6年9月25日	41	
	2SG-HL2ASBD		HL2ASB-60024～HL2ASB-60027 令和6年4月19日～令和6年5月13日	4	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年4月10日～令和7年11月25日	(計372台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備 考
燃料フィルタ	5-86551660-0	令和7年5月19日～令和8年7月4日	31	
合計			(計31個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。