

連絡先：	物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42361 アドレス： https://www.mlit.go.jp
------	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年8月18日

リコール届出番号	外-4229	リコール開始日	令和8年8月18日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ 製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	原動機（補機ベルト用ガイドローラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、補機ベルト用ガイドローラーの設計検討が不十分なため、位置決め用ガイドピン強度が不足している。そのため、エンジン振動等で当該ガイドピンが折損して固定が外れ、オイルプレッシャセンサに干渉し、そのまま使用を続けると、当該センサが損傷してオイルが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、補機ベルト用ガイドローラーを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	5件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者：電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3CA-L123WA	レンジローバー スポーツ	SAL1A2AW1RA194778～SAL1A2AW7RA422069 令和6年3月3日～令和6年3月28日	321台	
	3CA-LE62WAB	DEFENDER 90	SALEA6AWXR2325371～SALEA6AW6T2630129 令和6年3月20日～令和8年4月1日	533台	
	3CA-LE62WCB		SALEA6AW2R2324344～SALEA6AW3T2603938 令和6年3月18日～令和8年1月27日	121台	
	3CA-LE72WAB	DEFENDER 110	SALEA7AW3R2323807～SALEA7AW1T2631078 令和6年3月15日～令和8年4月7日	5,802台	
	3CA-LE72WCB		SALEA7AWXR2328759～SALEA7AW8T2629716 令和6年4月3日～令和8年3月30日	761台	
	3CA-LK93WA	レンジローバー	SALKA9AWXRA228553～SALKA9AW4RA242187 令和6年3月3日～令和6年5月2日	38台	
	3CA-LR3WB	ディスカバリー	SALRA2AW5R2498872～SALRA2AW3T2524859 令和6年3月12日～令和8年4月7日	222台	
	7CF-LE73WVE	Hard Top X-Dynamic	SALEAJAW3T2498224 令和7年11月4日	1台	
	(計8型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年3月3日～令和8年4月7日	(計7,799台)	

備考：上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。