

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス： https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 08 年 08 月 27 日

リコール届出番号	外-4230	リコール開始日	令和 08 年 08 月 27 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 製作国：イタリア共和国 製作者名：FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル:なし ホームページ： https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	原動機(ベルト駆動スタータージェネレーター)、ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置(ガソリン微粒子フィルターパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①ベルト駆動スタータージェネレーター(BSG)の電極保護キャップにおいて、材質検討が不十分なため、絶縁性が不足している。 ②ガソリン微粒子フィルター(GPF)パイプにおいて、配索指示が不適切なため、BSGの電極保護キャップとの隙間が不足しているものがある。 そのため、当該保護キャップからGPFパイプに漏電が発生してBSGの電極保護キャップとGPFパイプが発熱して損傷し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、BSGの電極保護キャップを対策品に交換する。 ②全車両、BSGの電極保護キャップとGPFパイプとの隙間を点検し、隙間が不足している場合はGPFパイプの配索を修正する。なお、GPFパイプが損傷している場合はGPFパイプを新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	5AA-FH1JEMA	「アベンジャー 4xe」	ZACNJBCE3TJM32201～ZACNJBCE2TJM51077 令和 08 年 01 月 27 日～令和 08 年 02 月 07 日	342 台	
フィアット	3AA-FH1FIM	「600」	ZFA5FBBTXSJ045233～ZFA5FBBT8SJ104764 令和 07 年 05 月 01 日～令和 08 年 02 月 07 日	2,280 台	
アルファロメオ	3AA-FH1ARM	「ジュニア イブリダ」	ZAA5AVAT5RJA18151～ZAA5AVAT7TJA52275 令和 07 年 05 月 01 日～令和 08 年 02 月 07 日	1,367 台	
	(計 3 型式)	(計 3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 07 年 05 月 01 日～令和 08 年 02 月 07 日	(計 3,989 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。