

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年9月3日

リコール届出番号	5876	リコール開始日	令和8年9月4日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先：市場措置コールセンター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-370004		
不具合の部位（部品名）	制動装置（パーキングロック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パーキングロックにおいて、工場内修理作業が不適切なため、パーキングロックレバー遊び調整部のロックナットの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行中の振動等により当該ナットが緩み、遊びが規定値を超えると、パーキングロックレバーを操作しても駐車ブレーキが作動せず、駐車中の車両が動き出すおそれがある。また、スイングロック機構※が作動せず、駐車時に車両が傾いて転倒するおそれがある。 ※駐車ブレーキ作動時に車両の直立を保持する。		
改善措置の内容	全車両、ロックナットを規定トルクで締付ける。また、パーキングロックレバーの遊びを点検し、規定値でない場合は規定値に調整する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ZAD-EF14	「ジャイロキャノピーe:」	EF14-1001062～EF14-1001379 令和5年12月4日～令和6年2月26日	109	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年12月4日～令和6年2月26日	(計109台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。