

連絡先：	物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42361 アドレス： https://www.mlit.go.jp
------	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年9月8日

リコール届出番号	外-4233	リコール開始日	令和8年9月8日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ 製 作 国：英国 製作者名： ジャガー・ランドロー バー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	後方視界確認用カメラ（バックカメラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックカメラが装着されているテールゲートにおいて、設計検討が不十分なため、排水穴が小さく、雨水等を適切に排水できないことがある。そのため、当該カメラの内部に雨水が浸入して導通不良となり、当該カメラが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、テールゲートに別の排水穴を設ける。また、バックカメラの作動状態を点検し、交換を要するものは新品に交換する。		
不 具 合 件 数	無し	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者： 電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3AA-LR3UB	ディスカバリー	SALRA2AU9M2444756～SALRA2AU3P2483640 令和2年9月28日～令和5年5月19日	21	
	3CA-LR3WB		SALRA2AW6M2444747～SALRA2AW8S2518490 令和2年9月28日～令和7年7月17日	374	
	7AA-LR3UC		SALRA2AU8R2489405～SALRA2AUXR2501988 令和5年8月31日～令和6年6月5日	2	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年9月28日～令和7年7月17日	(計397台)	

備考：上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。