

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年9月10日

リコール届出番号	5874	リコール開始日	令和8年9月11日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 井上 雅宏 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	乗車装置(シートカバー、前席ドアアームレスト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シートカバー及び前席ドアアームレストの特定の内装材において、表皮の加工方法の検討が不十分であったため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼するものがあり、保安基準に適合していないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車台番号を確認し、いずれかの改善措置を行う。 ①シートカバーを対策品に交換し、ドアアームレストを良品に交換する。 ②ドアアームレストを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備 考
ダイハツ	5BA-LA850S	「ムーヴ」	LA850S-2000056～LA850S-2013394 令和7年5月19日～令和7年7月23日	4,887	① Lグレード Xグレード
			LA850S-2013396～LA850S-2021413 令和7年7月22日～令和7年8月29日	3,191	② Lグレード Xグレード
	5BA-LA860S		LA860S-2000057～LA860S-2002901 令和7年5月19日～令和7年7月22日	850	① Lグレード Xグレード
	LA860S-2002902～LA860S-2004772 令和7年7月22日～令和7年8月29日		575	② Lグレード Xグレード	
スバル	5BA-LA850F	「ステラ」	LA850F-2000054～LA850F-2000695 令和7年5月19日～令和7年7月22日	282	① Lグレード Gグレード
			LA850F-2000697～LA850F-2000982 令和7年7月23日～令和7年8月29日	116	② Lグレード Gグレード
	5BA-LA860F		LA860F-2000053～LA860F-2000342 令和7年5月19日～令和7年7月22日	126	① Lグレード Gグレード
			LA860F-2000345～LA860F-2000510 令和7年7月23日～令和7年8月29日	64	② Lグレード Gグレード
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年5月19日～令和7年8月29日	(計 10,091 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。