

令和8年9月17日
物流・自動車局 審査・リコール課

本田技研工業株式会社によるモータアッセンブリとモータケースに関わる自主改善の実施について

本田技研工業株式会社から、補修用部品として販売したモータアッセンブリとモータケースについて、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	令和8年9月18日
不具合の内容	交換修理用部品の駆動用モータにおいて、モータアッセンブリまたはモータケースへの打刻指示が不適切なため、定格出力が打刻されていない。そのため、当該部品を車両に組み付けた場合、法規に適合しない。
自主改善の内容	①EM1e:は、モータアッセンブリを良品に交換する。 ②ベンリィe 6機種は、モータケースを良品に交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	無し
自動車使用者に周知させるための措置	・販売店等を通じて使用者が判明したものは、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。

自主改善対象部品

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善 対象数	備考
モータ アッセンブリ	1A000-GJK-J01	令和5年8月29日～令和7年7月21日	16個	「EM1e:」
モータ ケース	11200-K0T-J00	令和5年11月14日、令和6年6月22日	2個	「ベンリィeⅡ」 「ベンリィeⅡプロ」 「ベンリィeⅡMD」
	11200-K0T-J50	令和4年12月7日、令和7年5月9日	2個	「ベンリィeⅠ」 「ベンリィeⅠプロ」 「ベンリィeⅠMD」
合計			20個	

問い合わせ先

本田技研工業株式会社 市場措置コールセンター

電話番号：0120-370004

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 鯖戸・徳田 電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）
--