

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年9月16日

リコール届出番号	外-4238	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マーティンザーゲ	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) https://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	四輪駆動車用の燃料タンクにおいて、タンク内の内圧を調整するバルブの設計検討が不十分なため、当該バルブが閉じないものがある。そのため、燃料タンクの内圧が上昇した際に燃料がACF（チャコールキャニスター）内へ流入し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品に交換するとともにACFを新品に交換する。		
不 具 合 件 数	33件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	- 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 - 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 - 弊社インターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	3BA-CDDNFF	ゴルフR 2.0/235kW	WVWZZZCD7PW147794～WVWZZZCD2RW119758 令和5年4月6日～令和5年11月27日	184	
	3BA-CDDNFV	ゴルフRヴァリアント 2.0/235kW	WVWZZZCD2PW530686～WVWZZZCD6RW810856 令和5年4月22日～令和6年1月16日	156	
	7BA-CDDNFF	ゴルフR 2.0/245kW	WVWZZZCD3PW165743～WVWZZZCD2RW118626 令和5年4月22日～令和5年10月27日	150	
	7BA-A1DNFF	T-ROC R 2.0/221kW	WVGZZA1ZPV605863～WVGZZA1ZPV708094 令和5年3月8日～令和5年10月17日	379	
	（計4型式）	（計4車種）	（輸入期間の全体の範囲） 令和5年3月8日～令和6年1月16日	（計869台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

上記の範囲は、車台番号の下9桁を基に区分けしています。