

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年9月16日

リコール届出番号	外-4239	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マーティンザーゲ 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)https://www.audi.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	四輪駆動車用の燃料タンクにおいて、タンク内の内圧を調整するバルブの設計検討が不十分なため、当該バルブが閉じないものがある。そのため、燃料タンクの内圧が上昇した際に燃料がACF（チャコールキャニスター）内へ流入し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品に交換するとともにACFを新品に交換する。		
不具合件数	24 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3BA-FVDNFF	アウディ TTS	TRUZZFV0P1004161～TRUZZFVXP1006080 令和5年1月28日～令和5年6月20日	86	
	3BA-FVDNPF	アウディ TT 45Tq	TRUZZFV0P1003947～TRUZZFVXP1006516 令和5年1月28日～令和5年6月20日	164	
	3BA-GADNFF	アウディ SQ2	WAUZZZGA1PA045286～WAUZZZGAXPA039468 令和5年1月28日～令和5年6月13日	12	
	3BA-GYDNFF	アウディ S3	WAUZZZGY0PA023440～WAUZZZGYXPA124629 令和5年1月28日～令和5年6月20日	105	
	3BA-GYDNNF	アウディ A3 40Tq	WAUZZZGY0PA063548～WAUZZZGYXPA099876 令和5年1月28日～令和5年6月15日	343	
	3BA-GYDNWF	アウディ RS3	WUZZZGY0PA904905～WUZZZGYXPA909335 令和5年1月28日～令和5年6月20日	148	
	(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年1月28日～令和5年6月20日	(計858台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下9桁を基に区分けしています。