

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線：42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月31日

リコール届出番号	外-4222	リコール開始日：令和8年7月31日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 玉木 一史 (製作国：アメリカ合衆国) (製作者名：ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先：0800-080-8080)		
不具合の部位（部品名）	リアブレーキパイプ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアブレーキパイプにおいて、設計検討が不十分なため、ボディコントロールモジュール（BCM）との間隙が不足し、干渉しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行振動等でブレーキパイプが摩耗して損傷し、最悪の場合、ブレーキフルードが漏れ、リアブレーキの制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、BCMキャディを対策品に交換するとともに固定クリップを追加する。なお、ブレーキパイプを点検し、損傷している場合はブレーキパイプを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号打刻 1 桁目の下に白色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッド ソン	8BL-YJ9	「ストリートボブ」	5HD1YJ950SS025027 ～ 5HD1YJ952TS023927 令和7年3月28日～令和8年3月9日	724台	
	8BL-STA	「ローライダーST」	5HD1YXA53SS014876 ～ 5HD1YXA54TS024091 令和7年1月29日～令和8年2月25日	312台	
	8BL-STA	「ローライダーS」	5HD1YWA50SS030236 ～ 5HD1YWA54TS025607 令和7年5月14日～令和8年3月10日	299台	
	8BL-YA9	「ヘリテイジクラシック」	5HD1YA957SS010122 ～ 5HD1YA957TS024541 令和6年12月10日～令和8年2月27日	147台	
	計3 型式	計4車種	(製作期間の全体範囲) 令和6年12月10日～令和8年3月10日	計1482台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。